

Az **asztalterítők tisztítása és használata** fontos szempont ahhoz, hogy hosszú élettartamúak és szépek maradjanak. Íme néhány hasznos útmutató:

### **Használati utasítás:**

1. **Válaszd meg a megfelelő terítőt:** Az asztalterítő anyagának és mintázatának megválasztásakor vedd figyelembe az alkalmat (pl. ünnep, napi használat) és az asztal méretét.
2. **Tartsd tisztán:** Érdemes rendszeresen (hetente vagy havonta) kimosni a terítőt, hogy a szennyeződések ne árusták el.
3. **Védőréteg használata:** Használhatsz víz- és foltálló spray-t a terítőn, hogy védelmet nyújtson a szennyeződések ellen.

### **Tisztítási utasítás:**

#### **1. Csepp- és folttisztítás:**

- Azonnal távolítsd el a friss foltokat egy tiszta, nedves ruhával.
- A foltot csak óvatosan dörzsöld, ne dörzsöld bele a szövetbe.
- Használhatsz enyhe mosószert vagy szappant, ha szükséges.

#### **2. Mosás:**

- Ellenőrizd a terítő címkéjét a mosási utasításokért.
- Ha gépben mosod, használd a kímélő programot és hideg vizet.
- Színes terítők esetén válaszd a színmegőrző programot, ha van ilyen.

#### **3. Szárítás:**

- Szárítóban alacsony hőfokon szárítsd, ha az anyag engedi, vagy csak levegőn szárítsd meg.
- Kerüld a közvetlen napfényt, mert az kifakíthatja a színeket.

#### **4. Vasalás:**

- A vasalás előtt ellenőrizd az anyag kiválasztását. Válaszd ki a megfelelő hőfokot.
- Vasalj a terítő viszonylag nedves állapotában, hogy könnyebben kisimuljanak a gyűrődések.

### **Megjegyzések:**


- Különböző anyagú asztalterítők (pl. pamut, poliészter, vászon) eltérő kezelést igényelnek.
- A természetes anyagok általában érzékenyebbek, különösen a magas hőmérsékletre, ezért ügyelj a vasaláskor.
- A foltok tartós eltávolításához lehet, hogy speciális folttisztító szereket kell használnod.

Ezek az egyszerű lépések segíthetnek abban, hogy asztalterítőd mindig szép és tiszta maradjon!

### **Kezelés:**

- Mosás 30°C-on.
- Fehéríteni tilos!
- Vegytisztítás nem engedélyezett!
- Dobos szárítás, kímélőbb programmal (alacsony hőmérséklet).
- Vasalás maximum 2-es fokozaton, gőzzel és teflonos vasalóval.

### **Textil Kresz:**



Maximális mosási hőmérséklet: 30 C- kímélő program



Klóros fehérítés tilos!



Ne vasalja magas hőmérsékleten!



Vegyileg nem tisztítható!

